

ABW Equipment AB tillhandahåller säkerhetsgodkända skärmaskiner

Vi vill uppmärksamma dig att ABW Equipment AB tillhandahåller **CE-märkta** skärmaskiner som uppfyller kraven på **maskin-** samt **lågspänningsdirektivet** vilket innebär att maskinerna är bestyckade med **nollspänningsbrytare** samt att **tjockleksinställningen** ej kan manövreras när matarbordet är borttaget m.m.

Hela vårt skärmaskins program uppfyller kraven från arbetsmiljöverket samt miljö och hälsa m.m.

Säkerhetsföreskrifter
för användning av skärmaskin

1. **Använd inte** maskinen utan att ha tränat in säkerhetsföreskrifterna.
2. **Maskinen** skall alltid anslutas till jordat uttag.
3. **Vidrör aldrig** klingan med handen. 
4. **Starta inte** maskinen utan att alla säkerhetsskydd är på plats.
5. **Använd bithållaren** och inte handen för frammatning till klingan.
6. **Fånga inte** upp skurna skivor med handen.
7. **Dra alltid** ur sladden innan maskinen görs ren eller säkerhetsskydden tas bort.

Allmänt:

1. **Slipa aldrig** klingan när den är smutsig.
2. **Rengör alltid** maskinen noga efter slipning av klingan.
3. **Använd endast** de tillbehör som levererats av maskinens tillverkare.
4. Använd aldrig matolja som smörjmedel.
(Använd endast livsmedelsgodkänt smörjmedel, typ Berkel Art.nr. 00664)

Berkel AB 
Fågelviksvägen 18-20, 145 53 NORDBORG, Tel 08-534 70 150



För ytterligare information kontakta oss.